



Legende

- Risswerk Tagebau Huneberg
- ▨ Erweiterungsgebiet Huneberg-Ost
- ▭ Fläche Moorkartierung Riefenbruch 2022
- ▭ Moorflächen Moorkartierung Riefenbruch 2022

BK50 - Auswertung: Sickerwasserrate (1991-2020)

- ≤ 0 mm/a
- > 0 - 50 mm/a
- > 50 - 100 mm/a
- > 100 - 150 mm/a
- > 150 - 200 mm/a
- > 200 - 250 mm/a
- > 250 - 300 mm/a
- > 300 - 350 mm/a
- > 350 - 400 mm/a
- > 400 - 450 mm/a
- > 450 - 500 mm/a
- > 500 - 550 mm/a
- > 550 - 600 mm/a
- > 600 mm/a
- keine Zuordnung möglich

Kartengrundlage:
 • Risswerk Diabas-Tagebau Huneberg, Stand 23.11.2016 (GeoVerm, Hamburg)
 • NIBIS@Kartenserver, Auszug aus den Geobasisdaten der niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung



Auftraggeber:
 KEMNA BAU Andraee GmbH & Co. KG
 Am Güterbahnhof 5
 38667 Bad Harzburg



Auftragnehmer:
 HGN Beratungsgesellschaft mbH
 Liebknechtstraße 42
 39108 Magdeburg



Gutachten zum Schutzgut Boden
 Bewertung für den Riefenbruch

Sickerwasserrate (1991 bis 2020)

Bearbeiter: S. Bachmann Maßstab: 1:7.500

Projekt-Nr.: 18-084 **Anlage: 3.9**

Datum: 30.11.2023 Riefenbruch_Bodenmanagement_Anl3.9_2023.mxd

LS: DHDN 3 Degree Gauss Zone 3 / HS: DHHN 16